

Fra: Egil Sekkelsten <egilsekkelsten@hotmail.com>

Sendt: fredag 30. august 2019 15:42

Til: Lisbeth Sjøbrend Kempinger <lisbeth.kempinger@politiet.no>

Emne: Sv: Svar på henvendelse

Hei!

Takk for svar.

Jeg vil bare fremheve at fartsdumper/sjikaner som fartsdempende tiltak dessverre ikke har tilstrekkelig effekt.

Som eksempel kan det nevnes at det i forbindelse med anleggsvirksomhet i Bydalen, ble det i februar i år gjennomført en fartsregistrering. Denne måleren ble plassert i Sportsveien 25 hvor normalt trafikken ikke størst (rushtrafikken går utenom denne adressen), eller høyest utfra veiens tilstand og størrelse.

Resultatet er vedlagt, men kortfattet kan det opplyses om følgende:

- Tillatt hastighet: 30 km/t
- Maks registrert hastighet: **72** km/t (klokken 11.42!)
- Antall hastighetsoverskridelser i %: Mellom 50 og 60 av passeringene.

Ber derfor at fartskontroller vurderes gjennomført.

mvh

Egil Sekkelsten
Leder, Bydalen vel